



CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ - BRASIL

Rua Presidente Costa e Silva, 260 - Caixa Postal 42 - Telefone: 46-3556-1266
85.740-000 - E-mail: camaraperola@hotmail.com.br - Pérola D'Oeste - Paraná

REQUERIMENTO Nº 02/2026

Assunto: Solicitação de esclarecimentos e providências quanto à melhoria estrutural dos trevos de acesso ao Município de Pérola D'Oeste na Rodovia Federal BR-163.

Senhores Vereadores,

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pérola D'Oeste, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar o presente REQUERIMENTO, para que, após aprovado pelo plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, à Superintendência Regional em Curitiba – PR e também à sede nacional em Brasília – DF, aos Deputados Federais que representam o Município e ao Executivo Municipal, solicitando esclarecimentos e providências quanto às melhorias estruturais nos dois trevos de acesso ao Município de Pérola D'Oeste, localizados na Rodovia Federal BR-163.

Tal solicitação se faz necessária diante do fato de que diversos pedidos já foram formalmente encaminhados ao DNIT ao longo dos últimos anos, tanto por vereadores desta Casa (Indicações 08/2021, 25/2021 e 88/2025 e anteriores), quanto pelo Poder Executivo Municipal (Ofícios 351/2017, 136/2021, 214/2023 e anteriores), solicitando melhorias nos referidos trevos de acesso. Contudo, até o presente momento não houve atendimento efetivo dessas demandas, tampouco esclarecimentos concretos acerca das providências a serem adotadas para as melhorias estruturais.

No ultimo dia 03 de março de 2026, foi registrado mais um acidente no trevo de acesso ao município na BR-163, saída para Pranchita, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, resultando em ferimentos graves no motociclista.

Ressalta-se que existem inúmeros registros de acidentes nesses locais, inclusive com vítimas fatais, o que demonstra a urgência de intervenções que garantam maior segurança viária.

Em anexo a este requerimento seguirá relatório elaborado pela Rádio Pérola FM, contendo registros e reportagens de parte dos acidentes ocorridos nesses trevos e que foram acompanhados pelo referido veículo de comunicação.

Importante destacar que, na região de fronteira com a Argentina, os dois trevos de acesso ao Município de Pérola D'Oeste são atualmente considerados entre os mais perigosos da região, colocando em risco constante motoristas, trabalhadores, produtores rurais e todos que utilizam diariamente a Rodovia Federal BR-163.

Diante dessa realidade, solicitamos que o DNIT avalie a instalação emergencial de redutores de velocidade e na sequencia execute a modificação estrutural desses trevos, para que ambos sejam adequados ao modelo de rotatória, solução que já demonstrou eficiência em situações semelhantes. Como exemplo, cita-se o trevo recentemente reformado e construído no município vizinho de Planalto – PR, no sentido a Capanema - PR, obra que trouxe melhorias significativas para a segurança do tráfego naquela localidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ - BRASIL

Rua Presidente Costa e Silva, 260 - Caixa Postal 42 - Telefone: 46-3556-1266
85.740-000 - E-mail: camaraperola@hotmail.com.br - Pérola D'Oeste - Paraná

Temos conhecimento também de que existe, desde o ano de 2021, um projeto para construção de um viaduto em um dos trevos, especialmente naquele localizado próximo à área industrial do município de Pérola D'Oeste. Entretanto, trata-se de uma obra de grande porte, que demanda elevado investimento e planejamento de longo prazo.

Dessa forma, reforçamos a solicitação para que, de forma emergencial, sejam instalados redutores de velocidades e na sequência executadas rotatórias nos dois trevos, possibilitando que as melhorias necessárias sejam realizadas com maior agilidade, garantindo mais segurança aos usuários da rodovia e à população regional, enquanto projetos de maior magnitude não são efetivamente executados.

Assim, solicitamos respeitosamente:

1. Esclarecimentos formais do DNIT sobre os motivos pelos quais, até o momento, não foram atendidos os pedidos de melhorias nos trevos de acesso ao Município de Pérola D'Oeste na BR-163;
2. Informações sobre eventual planejamento, cronograma ou estudo técnico existente para intervenções nesses locais;
3. A avaliação e execução da adequação dos trevos para o modelo de rotatória, como medida emergencial de segurança da via.
4. Agenda institucional urgente para encaminharmos avanços nessa solicitação.

Certos da atenção e sensibilidade desse órgão federal diante de um tema que envolve segurança, mobilidade e preservação de vidas, aguardamos providências e manifestação oficial.

Nestes termos, pede deferimento,

Pérola D'Oeste-PR 09 de março de 2026.

Leonardo Serednicki Bagetti

Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Pérola D'Oeste – PR

Subscritos:

MAURO PALHARINI
Vereador

CLEVERSON PIGOSO
Vereador

EMERSON KAIBERS
Vereador

LIANE B MORETTO
Vereadora

JUCINEI RODRIGUES
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ - BRASIL

Rua Presidente Costa e Silva, 260 - Caixa Postal 42 - Telefone: 46-3556-1266
85.740-000 - E-mail: camaraperola@hotmail.com.br - Pérola D'Oeste - Paraná